

Örnek No:54***T.C.MERSİN 8. İCRA DAİRESİ****2022/172 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE İLANI**

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden **2022/172 TLMT.** sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

ARACIN BULUNDUĞU YER : BULUT YED-İ EMİN OTOPARKI : ÇİFTLİKKÖY MAH. 42.CAD. NO: 14Yenişehir / MERSİN

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

06RCT81 Plakalı, 2012 Model , FIAT Marka , LINEA 1.6 M.JET DYNMIC PLUS Tipli , 198A30006713526 Motor No'lu , NM432300003151553 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Motor Gücü 77 , Rengi Beyaz , Aracın üzerinde yapılan detaylı kontrollerde anahtarının olduğu ancak araç tescil belgesinin olmadığı, kaportasında muhtelif çizikler olduğu, aracın uzun süredir otoparkta olmasından dolayı aküsünün bitik olduğu, aküsü bitik olduğu için km bilgisinin görülemediği ve bagaj kapağının açılmadığı, aracın manuel vitesli olduğu,motorunda yağ ve yakıt kaçaqları olduğu, koltuklarının kirli ve yıpranmış olduğu, sol dikiz aynasının akıllı vida ile sabitlendiği, ön cam kenarındaki plastik aksamların akıllı vida ile sabitlendiği, arka tampon sağ kısmında boya atması olduğu, torpido kapak kolunun olmadığı, multimedya tuşlarının silinmiş olduğu, motor kaputu yalıtımının sarkmış olduğu, çamurluk ve kapı vida başlarında ezikler ve boya atmaları olduğu, ön far plastik kulaklarında onarım olduğu, ön cam sileceklerinin korozyona maruz kaldığı, tavanda yer yer korozyonların başladığı, sol ön sis farının yerinden çıkmış ve yuvasının kırık olduğu, motor kaputu uç kısımlarında ezikler ve göçükler ile taş izleri olduğu, sol arka kapı yan çitasının olmadığı, sol arka çamurlukta derin çizikler olduğu, sağ ön çamurlukta ezik ve göçük olduğu, sağ ön ve arka kapı birleşim noktasında takribi 10 cm uzunluğunda çizik olduğu, ön tampon alt kısmının kırık olduğu, lastiklerinin bitik durumda olduğu tespit edilmiştir. Aracın boyalı parçası olup olmadığı boya cihazıyla kontrol edilmiştir. Aracın sağ ön çamurluk, sağ ön kapı, sağ arka kapı, sağ arka çamurluk, sol ön çamurluk, sol ön kapı, sol arka kapı ve sol arka çamurluk boyalı olarak tespit edilmiştir. (Bu rapordaki tespitler genel bilgi amaçlı olup ekspertiz raporu değildir, alıcı/istekli tarafından araç başında detaylı boya ve değişen kontrolü yapılması gerekmektedir.)

Artırma Bilgileri

- 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2023 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2023 - 14:30
- 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2023 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2023 - 14:30

26/01/2023

(İİK m.114/4)