

T.C.
KOCAELİ İCRA DAİRESİ
2023/474 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden **2023/474 ESAS** sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 30/01/2023

Muhammen Kıymeti	Adedi	Cinsi	Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
715.000,00	1	Taşıt	Satışa konu 06 BFJ 235 plakalı araç Sanayi MahallesiLalezar Sokak No : 11 İzmit / KOCAELİ adresinde bulunan DOĞAN YEDİEMİN OTOPARKINDADIR. Bilirkişi raporuna göre; Araç bilgileri ve araca ilişkin sunulandığı kayıtlar ile ilgili adreste gösterilen araç karşılaştırılmış olup aynı araç olduğu tespit edilmiştir. Araç üzerinde yapılan incelemede şase numarasının WBAVX110XDVU99580 olduğu tespit edilmiş olup motor numarası araç üzerinde okunamamıştır. ARACIN ANAHTARININ OLMADIĞI, RUHSAT VEPLAKALARININ ÜZERİNDE OLDUĞUGÖRÜLMÜŞTÜR. 06 BFJ 235 PLAKALI SATIŞA KONU ARACIN BİLGİLERİ : Aracın Markası : BMW,Aracın Tipi : X SDRİVE, Aracın Cinsi: Otomobil (SUV), Aracın Model Yılı: 2013, Aracın Rengi : Beyaz (Alp), Şasi Numarası: WBAVX110XDVU99580, Motor Seri Numarası: A9910495,Yakıt Tipi : Benzin, Şanzıman Tipi : Otomatik, Azami Yüklü Ağırlığı: 2060 kg, Koltuk Sayısı: 5, Silindir Hacmi (cm3): 1592, Motor gücü (kw): 105, Kullanım Şekli /Amacı: Yolcu Nakli / Hususi ARAÇ ÜZERİNDE YAPILAN GÖZLEM VE TESPİTLER :Aracın anahtarı olmadığından dolayı çalışır vaziyette motor ve güç aksamları üzerinde inceleme yapılamadığı, motor-akü ve şanzımanın yerinde olduğu, 1.6 benzinli motorolduğu, aracın otomatik şanzımanlı6vites olduğu, , yürür aksam üzerinde herhangi bir problem gözükmediği,araç üzerinde bulunan lastiklerin yaz lastiği olduğu ve yapılan ölçümlerde yiv derinliklerin kullanıma uygun olduğu, alüminyum alaşımlı çelik jant olduğu, kaporta üzerinde yapılan incelemede hasar tespit edilmediği,parçaların boya kontrolü yapıldığında ön sağ çamurlukta lokal boya, ön sol çamurlukta boya-işlem, arka bagaj kapısında boya-işlem olduğu diğer parçaların orijinal boyalı olduğu,aracın ön/arka lambalar,sis lambalarıile sinyal lambalarının yerinde ve sağlam olduğu,aracın 5 kişilik SUV kasa olduğu, koltuk/tavan ve taban döşemeleri ile kapı döşemelerinin sağlam ve temiz olduğu, ön panel-kumanda paneli ve göstergelerinin yerinde olduğu, kumanda paneli üzerinde dijital ekran,teyp,start stop ve dijital klima bulunduğu, anahtarı olmadığıiçin çalıştırılmayan aracın aydınlatma, sinyal, ses, kalorifersistemlerinin kontrol edilemediği, kilometre sayacından yada herhangi bir belgeden aracın km bilgisine ulaşamadığı şoför ve yolcuhava yastığı olduğu tespit edildi. ARAÇ TRAMER (HASAR GEÇMİŞİ) BİLGİLERİ :Aracın Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi? nde yapılan hasar tespit sorgulaması sonucu 3 adethasar kaydına rastlanmış olup bu hasarların toplam bedelinin 9.330,76 TL olduğu tespit edilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2023 - 10:56 Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2023 - 10:56
2.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2023 - 10:56 Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2023 - 10:56

30/01/2023 (İİK m.114/4)