

Örnek No: 54***T.C.
ELAZIĞ İCRA DAİRESİ
2022/54744 ESAS****TAŞINIRIN GAZETE İLANI**

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden **2022/54744 ESAS** sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

65.000,00

1

Taşıt

06ft3876 Plakalı , 2015 Model , RENAULT SYMBOL Marka , OTOMOBİL Tipli , K9KC612D313947 Motor No'lu , VF14SRCL453705730 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Gücü 66HP , Rengi Beyaz , Manuel , Motor hacmi 1461 cm³ ye kadar olan aracın bilirkişi raporuna göre mevcut durum bilgisi:Plaka, kontak anahtarı, ruhsat, gösterge ünitesi, radyo-ses ünitesi, klima ünitesi, torpido kapağı ve haznesi, ön konsol-çakmak ünitesi, orta konsol, ses kontrol ve havalandırma menfez ızgaraları çerçeve grubu, kontrol tuş paneli ve çerçevesi, direksiyon muhafaza bakaliti, sürücü - yolcu havalandırma ızgaraları, komple ön göğüs kaplaması, ön-orta-arka direk bakalitleri, komple sağ-sol ön koltuk grubu, komple arka koltuk grubu, komple ön sağ-sol kapı, komple arka sağ-sol kapı, komple bagaj kapağı, komple ön kaput, motor üst muhafazası, komple ön sağ-sol çamurluk, soğutma sistemi, komple ön sağ-sol farlar, komple arka sağ-sol stoplar, komple ön tampon-panel-ızgara grubu, komple arka tampon, akü grubu, komple sağ-sol dikiz aynaları, ikaz kumanda kol grubu, bagaj altı haznesi-üst kapağı-bagaj ayn kaplamaları, stepne-kriko seti, komple ön sağ-sol emniyet kemeri mekanizması, komple hava yastığı grubu, iç tavan kaplaması, arka cam önü pandizot, komple ön sağ-sol güneşlikler, tavan lamba grubu MEVCUT DEĞİLDİR.

Araç normal jantlı olup jant kapakları deforme, lastikler yıpranmış ve ekonomik ömrünü doldurmuştur, ön tampon, panel ve ızgara grubu ile birlikte aracın motor soğutma grubu da söküldüğünden aracın motor hortum bağlantıları açıkta bulunmaktadır. Ayrıca elektrik bağlantıları , akü ve iç donanım kontrol panelleri sökülmüş olup elektrik bağlantı kabloları açıkta bulunmaktadır. Motor şanzıman mevcut olup motorda yapılan incelemede yağ kaçaqları gözlemlenmiştir. Motorun iyi durumda olmadığı değerlendirilmektedir. Aracın iç dikiz aynası, direksiyon simidi, vites kolu , el freni tepe anteni 3.stop lambası , silecekleri, ön camı , arka camı mevcuttur. Aracın genel anlamda büyük miktarda bakım ve yedek parça ihtiyacı vardır. Otomobil için km sorgulaması yapılmış ancak sistemde km. Kaydı bulunmamaktadır. Kontak anahtarı olmadığı ve ayrıca otomobil eksik parçalı araç olduğundan çalıştırılmaz durumdadır. Motor ve mekanik aksamına ilişkin gizli ayıplar tespit edilememiştir. Otomobil için sigorta bilgi ve gözetim merkezinden yapılan sorgulamada sistemde araca ait hasar kaydının bulunmadığı anlaşılmaktadır. şeklindedir.

Artırma Bilgileri

- 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2023 - 14:52
Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2023 - 14:52
- 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2023 - 14:52
Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2023 - 14:52

Araç parçaları sökülmüş olduğundan ihalesinin yapılması ve kesinleşmesi akabinde, tescilden evvel olarak MASRAFI İHALE ALICISI ÜZERİNDE olmak üzere bilirkişi marifetiyle eksik parçalarının listesi aldırılacak müteakiben tescili verilecektir. (Araç Gülmez Yed-i Emin Otoparkı'na mahfuzdur)
(İİK m.114/4)